

〇〇月分

空き家管理業務 実施報告書

〇〇〇〇様



様


作業日 平成年 月日
作業時間 11:00 - 12:00
担当員

コメント

-各チェック項目▲は諸事情により早間での通気を行った箇所です。

対象項目	箇所	異常	確認	対策	箇所	異常	確認	対策	箇所	異常	確認	対策
1階	玄関	異常	○	○	浴室	異常	○	○	洗面	異常	○	○
	浴室出入口	シャワー	○	○	洗面	異常	○	○	トイレ	異常	○	○
	洗面	異常	○	○	トイレ	異常	○	○	廊下	異常	○	○
	キッチン	異常	○	○	廊下	異常	○	○	和室A	異常	○	○
	ダイニング	異常	○	○	和室A	異常	○	○	和室B	異常	○	○
	リビング	異常	○	○	和室B	異常	○	○	和室	異常	○	○
	和室A	異常	○	○	和室	異常	○	○	浴室	異常	○	○
	和室B	異常	○	○	浴室	異常	○	○	トイレ	異常	○	○
	浴室	異常	○	○	トイレ	異常	○	○	廊下	異常	○	○
	洗面	異常	○	○	廊下	異常	○	○	和室A	異常	○	○
	トイレ	異常	○	○	和室A	異常	○	○	和室B	異常	○	○
	廊下	異常	○	○	和室B	異常	○	○	和室	異常	○	○
2階	洋室A	異常	○	○	洋室A	異常	○	○	洋室B	異常	○	○
	洋室B	異常	○	○	洋室B	異常	○	○	洋室	異常	○	○
	洋室	異常	○	○	洋室	異常	○	○	洋室	異常	○	○
	洋室	異常	○	○	洋室	異常	○	○	洋室	異常	○	○
	洋室	異常	○	○	洋室	異常	○	○	洋室	異常	○	○
	洋室	異常	○	○	洋室	異常	○	○	洋室	異常	○	○
	洋室	異常	○	○	洋室	異常	○	○	洋室	異常	○	○
	洋室	異常	○	○	洋室	異常	○	○	洋室	異常	○	○
	洋室	異常	○	○	洋室	異常	○	○	洋室	異常	○	○
	洋室	異常	○	○	洋室	異常	○	○	洋室	異常	○	○
	洋室	異常	○	○	洋室	異常	○	○	洋室	異常	○	○
	洋室	異常	○	○	洋室	異常	○	○	洋室	異常	○	○

異常はありませんでした。
気になることや確認したい箇所があればお知らせ下さい。次写真撮影致します。



「〇〇様邸平面図」

